



PUNZONES Y MATRICES PARA MAQUINAS GEKA



REDONDOS

PUNZONES

TIPO	Diametro	Para Máquina
6	de 3 a 28 mm	MICROCROP / HYDRACROP 55 - 80 / PUMA 55 / BENDICROP
8/31	de 26 a 31 mm	HYDRACROP 110
8/40	de 30 a 40 mm	HYDRACROP 55 - 80 - 110 / PUMA 55

MATRICES

TIPO	Diametro	Para Máquina
6	de 3,7 a 28,7 mm	MICROCROP / HYDRACROP 55 - 80 / PUMA 55 / BENDICROP
8	de 8,7 a 40,7 mm	HYDRACROP 110

Consultarnos para Punzones y Matrices :

- CUADRADOS
- RECTANGULARES
- OBLONGOS
- ESPECIALES